








TIPO 1 Mantenimento o ripristino delle cortine edilizie o completamento del fronte edificato				Tav. n.2
				SCHEDA ND
UBICAZIONE	RIFERIMENTI CATASTALI	RIFERIMENTO ISOLATO/AGGREGATO	NOME UNITA' EDILIZIA	NOTE
VICO DE PETRIS, 6	Foglio 67 – Particella 823 – sub.15	D/D3	D3_UE17	Immobile con orto interno con ingresso da via secondaria

Stralcio Aerofotogrammetrico	Stralcio Estratto di Mappa Catastale Foglio 67 – part. 823	Schema indicativo, applicazione simulata su foto
		

Schema indicativo prospetto stato di fatto e di progetto		<p>Modalità di intervento: L'intervento è soggetto ad attuazione diretta nel rispetto delle norme sovraordinate regionali e nazionali.</p> <p>Inquadramento: Unità con orto interno ed ingresso dalla via secondaria. L'obiettivo dell'intervento è la riconfigurazione della partitura dei prospetti e la rimodulazione degli allineamenti.</p> <p>Modalità operative: -Eliminazione della veranda. -Allineamento delle bucaure.</p> <p>Annotazioni:</p>
 <p>STATO DI FATTO: Prospetto Ovest</p>	 <p>STATO DI PROGETTO: Prospetto Est</p>	
 <p>STATO DI FATTO Sezione C-c / Prospetto sud</p>	 <p>STATO DI PROGETTO Sezione C-c / Prospetto sud</p>	